

Link do produktu: <https://agroproma.pl/1810849m91-zestaw-naprawczy-pompy-hamulcowej-p-1116.html>

1810849M91 Zestaw naprawczy pompy hamulcowej



Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2640
Kod producenta	PZ2-1810596M91

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Massey Ferguson , Landini

ZASTOSOWANIE:

Landini : Typ: 6550, 8550, 10000, 12500, 13000, 14500

Massey Ferguson : 255, 260, 265, 274, 275, 290, 294, 298, 398, 530, 560, 565, 575, 590, 592, 595, 660, 665, 675, 690, 698, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 1014, 1024, 1114, 1134, 245