

Link do produktu: <https://agroproma.pl/270994600-czujnik-cisnienia-oleju-same-explorer-60-explorer-65-explorer-70-explorer-75-p-10096.html>

270994600, Czujnik ciśnienia oleju Same Explorer 60 Explorer 65 Explorer 70 Explorer 75



Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	270994600
Kod producenta	270994600

Opis produktu

Fabrycznie nowy **270994600, Czujnik ciśnienia oleju Same Explorer 60 Explorer 65 Explorer 70 Explorer 75**

Czujnik ciśnienia oleju pasuje do ciągników **Hurlimann, Same, Lamborghini**

Zastosowanie:

Lamborghini:

Crono 554-50 , Crono 564-60 , Crono 574-70 , 660-F Plus , 775-F Plus , 880-F Plus , 990-F Plus , 115 Formula , 135 Formula 674-70 Grand Prix , 774-80 Grand Prix , 874-90T Grand Prix , Grimper 555 , Grimper 560 , Grimper 570 , 674-70 N-Cross 774-80 N-Cross , 774-80 N-Cross , 1050 Premium , 1060 Premium , 850 Premium , 950 Premium , 1106 , 1306 , 1506 , 600 , 674

674-70 , 700 , 956-100 , R1.30 , R1.40 , R1.50 , 150 Racing , 165 Racing , 190 Racing , Runner 250 , Runner 250 Jet Runner 350 , Runner 350 A , Runner 450 , Sprint 664-60 , Sprint 674-70

Same:

Antares 100 , Antares 110 , Antares 130 , Antares 130 II , Argon 50 , Argon 60 , Argon 70 , Aster 60 , Aster 70 Centurion 75 Export , Centurion 75 Special , Condor 55 , Corsaro 70 Frutteto , Corsaro 70 Synchron , Delfino 35 , Dorado 60 Dorado 70 , Drago 120 , Explorer 55 , Explorer 60 , Explorer 65 , Explorer 70 , Explorer 75 , Explorer 80 , Explorer 90 Explorer 70C , Explorer 75C , Explorer 80C , Explorer 60 II , Explorer 70 II , Explorer 80 II , Explorer 60SP II Explorer 70SP II , Explorer 60SP , Explorer 65SP , Explorer 70SP , Explorer 75SP , Explorer 80SP , Explorer 90SP , Frutteto 75 Frutteto 60 II , Frutteto 75 II , Frutteto 85 II , Galaxy 170 , 100 Export , 95 Export , Laser 100 , Laser 110 , Laser 130 Laser 150 , Laser 85 Transporter , Mercury 85 Export , Minitaurus 60 , Panther 95 , Rock 55 , Rock 60 , Rock 70 , Silver 100.4 Silver 100.6 , Silver 80 , Silver 90 , Solar 60 , Solaris 25 , Solaris 25 Hydro , Solaris 30 , Solaris 35 , Solaris 35 Wind Solaris 40 , Solaris 45 , Solaris 50 , Taurus 60 Export , Tiger 60 , Tiger 70 , Tiger Six 105 Export , Titan 145 , Titan 160 Titan 190

Hurlimann:

H6115 Elite , H6135 Elite , H358 , H362 , H372 , H468 , H468.4 , H478.4 , Master H6165 , Master H6190 , H358 Prestige H468 Prestige , H478 Prestige , H488T Prestige , Prince 25HV , XA606 , XA607 , H305XE , H306XE , H307XE , H361XF , H476 XF

H481 XF , H491 XF , XT908 , XT909 , XT910.4 , XT910.6

Deutz Fahr

Nr Katalogowy:

2.7099.040.0 , 2.7099.040.0/10 , 2.7099.040.0/20 , 2.7099.460.0 , 270990400 , 27099040020 , 270994600

[Części do ciągników oferowane w agroproma](#)

Produkt może znajdować się w innym magazynie. Przed odbiorem osobistym zalecamy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności w danym magazynie. Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem).