

Link do produktu: <https://agroproma.pl/504048261-czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-new-holland-t4105-t4115-t475-t485-t495-p-10141.html>



504048261, Czujnik położenia
wałka rozrzędu New Holland
T4.105 T4.115 T4.75 T4.85
T4.95

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	504048261
Kod producenta	504048261

Opis produktu

Fabrycznie nowy **504048261, Czujnik położenia wałka rozrzędu New Holland T4.105 T4.115 T4.75 T4.85 T4.95**

Czujnik położenia wałka rozrzędu pasuje do ciągników marki **New Holland**

Zastosowanie:

- Case:**
105A, 105C EP, 105U Pro, 115A, 115C, 115U Pro, 85A, 85C EP, 95A, 95C EP, 95U Pro, 100F, 110F, 80F, 80N, 80V, 90F, 90V
- New Holland:**
T4.105, T4.115, T4.75, T4.85, T4.95, T5.105, T5.115, T5.95, T5.105 EC, T5.115 EC, T5.95 EC, TD5.105, TD5.115, TD5.85, TD5.95
- Steyr:**
4075, 4085, 4095, 4105, 4115, 4095, 4105, 4115
- Nr. Katalogowy:**
504048261, 5802260743, 1J80059771, 1 319 158, 1319158, 4M5G12K073AA, 4M5G12K73AA, LA504048261

Części do ciągników oferowane w agroproma

Produkt może znajdować się w innym magazynie. Przed odbiorem osobistym zalecamy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności w danym magazynie. Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem).