

Link do produktu: <https://agroproma.pl/5140584-czujnik-pedału-sprzęgła-new-holland-td60d-td79d-td75d-td80d-td90d-p-10136.html>



5140584, Czujnik pedału sprzęgła New Holland TD60D TD79D TD75D TD80D TD90D

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5140584
Kod producenta	5140584

Opis produktu

Fabrycznie nowy **5140584, Czujnik pedału sprzęgła New Holland TD60D TD79D TD75D TD80D TD90D**

Czujnik pedału sprzęgła pasuje do ciągników marki **New Holland**

Zastosowanie:

Fiat:

100-55, 85-55, 95-55. 60-65, 70-65, 80-65. 35-66. 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 60-75, 70-75, 80-75, 45-76, 55-76, 60-76, 70-76, 80-76, 60-85, 72-85, 82-85, 50-86, 55-86, 60-86, 72-86, 70-86, 82-86, L60, L65, L75, L85, L95, F100DT, F110, F110DT, F115, F115DT, F120, F120DT, F10, F130DT, F140, F140DT

Ford:

3830, 4030, 4230, 4430, 3435, 3935, 4135, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635

New Holland:

TD60D, TD79D, TD75D, TD80D, TD90D, TD95D, TD95D Plus, TL100, TL70, TL80, TL90

Case:

JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95

Nr. Katalogowy:

5140584, 47813872, 84219065, 5140584, 47813869, 5097530

Części do ciągników oferowane w agroproma

Produkt może znajdować się w innym magazynie. Przed odbiorem osobistym zalecamy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności w danym magazynie. Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem).