

Link do produktu: <https://agroproma.pl/pompa-olejowa-silnika-fendt-deutz-fahr-04234146-04231309-04230653-f208200510010-p-486.html>



Pompa olejowa silnika FENDT
DEUTZ-FAHR 04234146,
04231309, 04230653 ,
F208200510010

Cena brutto	270,00 zł
Cena netto	219,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4248
Kod producenta	PZ-04231309

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
DEUTZ-FAHR, FENDT
Gwint 32 x 2 mm
ZASTOSOWANIE:

DEUTZ-FAHR:
4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 3.75, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 3VC.75, AgroCompact 3.70, 3.70V/F, 3.90, 3.90F, 3.90S, Agrolux 80, F80, F70, F80, Agroplus 70, 80, AgroPrima 4.31, 6.06, 6.16, AgroStar 6.08, 6.21, 6.28, Freisicht 6.08, 6.28, AgroXtra 4.07, 4.17, 6.07, 6.17, Intrac 2002, 2003, 2004, 6.30, Hopfen DX 4.17, kombajn Farmliner 3370, 4.56, 6.06, 6.16, 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, 3.75, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.50, 7.10, 80, 85, 86, 90, 92, 110, 140, 145, 160, Farmliner 3370, 4.17 Hopfen, 2002, 2003, 2004, 6.30, 3.70, 3.90, Motor Deutz BFL912, Deutz BFL913, Deutz FL912, Deutz FL913, 70, 80, 70, 80, 4.31, 4.51

FENDT:
GT 275, GT 365, GT 370, GT 380, Deutz FL912, Deutz FL913, Farmer 205, Farmer 270, Farmer 275, Farmer 280