

Link do produktu: <https://agroproma.pl/1679223m2-czujnik-sprzegla-massey-ferguson-3050-3060-3065-3070-3075-3080-3085-3090-p-10091.html>



1679223M2, Czujnik sprzęgła
Massey Ferguson 3050 3060
3065 3070 3075 3080 3085
3090

Cena brutto	148,00 zł
Cena netto	120,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1679223M2
Kod producenta	1679223M2

Opis produktu

Fabrycznie nowy **1679223M2, Czujnik sprzęgła Massey Ferguson 3050 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090**

Czujnik sprzęgła pasuje do ciągników **Massey Ferguson**

ZASTOSOWANIE:
MASSEY FERGUSON:

1004, 2620, 2640, 2680, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190R, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480

NR KATALOGOWY: 4271809M1, 3780580M1, 3777686M1, 3381094M1, 1679223M2, 963417M2, 1632796M1, 1679223M1, 1679223R2, 1889496M1, 34198, 34923B, 3597093M1, 39121, 54328179, 88501M2, 963417M1, 963417M2

[Części do ciągników oferowane w agroproma](#)

Produkt może znajdować się w innym magazynie. Przed odbiorem osobistym zalecamy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności w danym magazynie. Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem).