

Link do produktu: <https://agroproma.pl/4223101m91-pompa-wody-u5mw0189-u5mw0190-u5mw0193-4223101m91-4223901m91-4224441m91-4224475m91-4225113m91-4225392m91-p-1062.html>



4223101M91 Pompa wody
U5MW0189, U5MW0190,
U5MW0193, 4223101M91,
4223901M91, 4224441M91,
4224475M91, 4225113M91,
4225392M91

Cena brutto	460,00 zł
Cena netto	373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	336
Kod producenta	PZ-74715105

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Massey Ferguson , Landini, Perkins

ZASTOSOWANIE:

Massey Ferguson : 4225, 4235, 4325, 4335, 4345, 4355, 6235, 6245, 6255, 6260, 6270, 6280, 6290, 8210, 8925, 8926, 8937, 8939, Motor Perkins 1000.4, Motor Perkins 1004.4, Motor Perkins 1006.6, Motor Perkins 4.401, Motor Perkins 4.421

LANDINI : Legend 105, Legend 115, Legend 130, Legend 145, Mythos 110, Mythos 115, Motor Perkins 1006

PERKINS : Motor Perkins 4.401, Motor Perkins 4.421, Motor Perkins 1004.4

JCB : JS190, Motor Perkins 1000.4, Motor Perkins 1004.4, Motor Perkins 1006.6, 412, 416, 436, 530, 540

JCB TYP SILNIKA : typ silnika: 1004.4, 1004.4TI, 1006.6TI