

Link do produktu: <https://agroproma.pl/5131017-czujnik-hamulca-recznego-new-holland-tl100-tl80-tl90-tl60-tl70-p-10145.html>



5131017, Czujnik hamulca ręcznego New Holland TL100 TL80 TL90 TL60 TL70

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5131017
Kod producenta	5131017

Opis produktu

Fabrycznie nowy **5131017, Czujnik hamulca ręcznego New Holland TL100 TL80 TL90 TL60 TL70**

Czujnik hamulca ręcznego pasuje do ciągników marki **Fiat**

Zastosowanie:

New Holland:

TL100, TL80, TL90, TL60, TL70
TL85, TL60E, TL75E, TL85E, TL95E

Fiat:

55-88 , 55-88DT , 60-88 , 60-88DT
65-88 , 65-88DT , 70-88 , 70-88DT
80-88 , 80-88DT, 100-90 , 100-90DT
110-90 , 110-90DT , 115-90 , 115-90DT
130-90 , 130-90DT , 140-90 , 140-90DT
160-90 , 160-90DT , 180-90 , 180-90DT
55-90 , 55-90 DT , 60-90 , 60-90DT , 65-90
65-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT
85-90 , 85-90DT , 90-90 , 90-90DT , 60-93
60-93DT, 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT
82-93 , 82-93DT , 88-93 , 88-93DT , 60-94
60-94DT, 65-94, 65-94DT, 72-94 , 72-94DT
82-94 , 82-94DT , 88-94 , 88-94DT, L60, L65
L75 , L85 , L95

Ford:

8630, 8830, 8430, 4635, 4835, 5635, 6635
7635

Nr.katalogowy:

4999853 , 5131017

[Części do ciągników oferowane w agroproma](#)

Produkt może znajdować się w innym magazynie. Przed odbiorem osobistym zalecamy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności w danym magazynie. Oryginalne numery i nazwy (w tym zastrzeżone) podano wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od stanu faktycznego (np. kolorem).